



УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии

/Улитина Т.И./

«09» Сентября 2025г.

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Общежитие ТТИ НИЯУ МИФИ
- 1.2. Адрес объекта: Челябинская область г. Трехгорный ул. Мира, д.21
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 5 (пять) этажей, 3292,3 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да); 1334,2 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1962, последнего капитального ремонта 2023 год.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2025 г., капитального - 2025 год в отдельных помещениях и блоках.
- 1.6. Название учреждения (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Трехгорный технологический институт - филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», ТТИ НИЯУ МИФИ.
- 1.7. Юридический адрес учреждения: 115409 Москва, Каширское ш. д.31

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Предоставление мест для временного проживания.

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

1). От автобусной остановки «Центр детского творчества» (городской маршрут № 2А) порядка 220 м до центрального входа общежития ТТИ НИЯУ МИФИ, движение на север вдоль улицы Калинина до поворота налево в проезд, затем движение по проезду; 2). от автобусной остановки «Школа № 109» (городской маршрут № 5) порядка 300 м., движение на юг до улицы Мира, затем направо до перекрестка и налево по ул. Калинина.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Имеется, ГАЗ 3221 с электроподъемником, грузоподъемностью до 350 кг., договор № 2 от 01 апреля 2022 г. с МК «Комплексный центр социального обслуживания населения» об оказании услуги «Социальное такси».

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 220 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 1 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да
- 3.2.4 Перекрестки: Нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: Нет.

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б

	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4.	с нарушениями зрения	Б
5.	с нарушениями слуха	Б

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных катего- рий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно;

ВНД - недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Учебный корпус ТТИ НИЯУ МИФИ, как объект социальной инфраструктуры при оказании образовательных услуг доступен для инвалидов всех нозологий

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до конца 2025 года  
в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, прилагаемому к паспорту доступности.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен для инвалидов всех нозологий  
(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. другое

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на сайте ТТИ НИЯУ МИФИ:

<https://tti-mephi.ru>

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Приложения:

Паспорт доступности на 3 листах

Результаты обследования:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на <u>1</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на <u>1</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Члены комиссии:

Заместитель директора ТТИ НИЯУ МИФИ

(Должность, Ф.И.О.)

Дымов В.В.

(Подпись)

Начальник Управления социальной защиты г. Трехгорного Полуконова Ю.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Руководитель местной общественной организации инвалидов Трехгорного городского округа Челябинской областной общественной организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" Хажимурадова Е.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

к Акту обследования к паспорту доступности от «09» сентября 2025 г.

### I Результаты обследования:

#### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

##### Общежитие ТТИ НИЯУ МИФИ

Челябинская область г. Трехгорный ул. Мира, д. 21

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			замечаний нет			
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			замечаний нет			
1.3	Лестница (наружная)	есть			замечаний нет			
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть			замечаний нет			

ОБЩИЕ требования к зоне:

- вход на территорию объекта (на прилегающую к зданию территорию), приспособленного для всех категорий граждан (инвалидов и других МГН);
- наличие путей движения для МГН (транспортных и пешеходных; с возможностью их совмещения);
- выделенных и маркированных мест для транспорта инвалидов;
- наличие мест отдыха

#### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В			Не нуждается

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию общежития, доступна полностью всем

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

Общежитие ТГИ НИЯУ МИФИ  
Челябинская область г. Трехгорный ул. Мира, д. 21  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			замечаний нет			
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			замечаний нет			
2.4	Дверь (входная)	есть			замечаний нет			
2.5	Тамбур	есть			замечаний нет			

ОБЩИЕ требования к зоне

Основным требованием является наличие в здании как минимум одного входа, доступного для всех категорий инвалидов.

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДП-В			Не нуждается

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: вход (входы) в здание доступен полностью всем

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Общезижитие ТТИ НИЯУ МИФИ

Челябинская область г. Трехгорный ул. Мира, д. 21

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания,)	есть			замечаний нет			
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			отсутствует тактильная адаптация лестницы в здании	для слепых и слабовидящих	Контрастная маркировка ступеней лестничного марша, тактильная предупредительная разметка	текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть			замечаний нет			
3.5	Дверь	есть			замечаний нет			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			замечаний нет			

ОБЩИЕ требования к зоне:

-оценивается путь движения внутри здания к месту целевого назначения;

-путь движения к санитарно-гигиеническим помещениям.

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В			Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходим текущий ремонт пути движения внутри здания (в части тактильной адаптации лестниц).

Приложение 4(III)  
к Акту обследования к паспорту доступности от «09» сентября 2025г.

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Общежитие ТТИ НИЯУ МИФИ

Челябинская область г. Трехгорный ул. Мира, д. 21

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть			Замечаний нет			

ОБЩИЕ требования к зоне:

-доступность жилых помещений в общежитии

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В			Не нуждается

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению Зона целевого назначения здания доступна полностью всем

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Общежитие ТТИ НИЯУ МИФИ  
Челябинская область г. Трехгорный ул. Мира, д. 21  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Замечаний нет			
5.2	Душевая/ ванная комната	есть			Замечаний нет			
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Замечаний нет			

К общим требованиям по этой зоне относится требование о наличии как минимум одной универсальной кабины для МГН

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В			Не нуждается

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения доступны полностью всем

Приложение 6  
к Акту обследования к паспорту доступности от «09» сентября 2025 г.

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

Общежитие ТТИ НИЯУ МИФИ  
Челябинская область г. Трехгорный ул. Мира, д. 21  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Замечаний нет			
6.2	Акустические средства	есть			Замечаний нет			
6.3	Тактильные средства	есть			Замечаний нет			

ОБЩИЕ требования к зоне;

- непрерывность информации (на всех путях движения МГН), своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения;
- возможность получения информации как о предоставляемых услугах, так и о размещении и назначении функциональных элементов на объекте, о расположении путей эвакуации.

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-В			Не нуждается

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Системы информации на объекте доступны полностью всем